

**Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" Богородского района за апрель 2016 г.**

| № п/п          | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ                                   | Данные по отключению     |                              | Причина отключения  | Мероприятия по устранению   |
|----------------|--|--------------------------|------------------------------|---|---|
|                |  | дата                     | длительность<br>часы,<br>мин |   |   |
| 1              | Внеплановое отключение КЛ 6кВ ЛЛ-1605 РП 16 ЗТП-1414А, ЗТП-1466А, г. Богородск, ул. Пушкина, ул. К. Маркса | 02.04.2016<br>/<br>2:50  | 6ч.50 мин<br>6,83            | Повреждение кабельной муфты в ЗТП-1466А на КЛ-6кВ в сторону РП-12(Л)1203, КЛ на балансе - Богородского РЭС  | Произведен осмотр ЗТП-1414А, ЗТП-1466А, Откл. ВЛ в ст. РП-12. Питание восстановлено 02.04.2016/ 9:40                      |
| 2              | Внеплановое отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 1305А, г. Богородск ул. Кольцова                             | 16.04.2016<br>/<br>01.15 | 2ч.45 мин<br>2,75            | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 ТП-1305А  | Произведен обход ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 1305А, Дефектов не обнаружено, заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1.   |
| 3              | Внеплановое отключение ВЛ-10кВ ЛЛ-1504 РП 15А Богородский р-н, п. Окский, с. Доскино                       | 22.04.2016<br>/<br>1:50  | 15ч.10мин<br>15,17           | Замыкание на землю в сети 10кВ. Схлест проводов ВЛ-0,4 кв от КТП-1853А с ВЛ 10 кВ ЛЛ-1504 РП-15А в пр.оп.10-11 отпайки на КТП 1854А. (абонентский участок ЛЭП на балансе - СНП) | Отключен ЛР-030А. Устранен схлест проводов. Включен ЛР-030А Л-1504 РП-15А 22.04.2016 16:00                                |
| 4              | Внеплановое отключение 2СП РП-14А г. Богородск 2м-н, 3м-н.   | 26.04.2016<br>/<br>14:20 | 2ч.10 мин<br>2,17            | Повреждение на ВЛ-6кВ ЛЛ-616 ПС "Кожевниная"(на балансе - Богородского РЭС)   | Питание 2СП РП-14А переведено на ЛЛ-609 ПС "Кожевниная"   |
| 5              | Внеплановое отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 1305А, г. Богородск ул. Кольцова                             | 26.04.2016<br>/<br>16.10 | 2ч.40 мин<br>2,67            | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 ТП-1305А Схлест проводов ВЛ-0,4кВ в пр.оп. 3-4 фид.№1 от КТП 1305А  | Произведен обход ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 1305А, Устранен схлест проводов. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1. |
| Всего за месяц |  |                          |                              |   |   |

1. В течение апреля 2016 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).



**Главный инженер ОАО "ВВЭК"**

**Юнусов Д.Э.**