

**Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"
Вачского района, Сосновского района за февраль 2016 г**

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата время	длительность часы, мин	часы		
1	Внеплановое отключение ф.3 ТП-3612А с.Арефино, ул. Пестрякова	12.02.2016 17:30	4 ч 00 мин	4,0	КЗ на абонентской ВЛ-0,4кВ фид.№3 ТП-3612А (на балансе Вачского РЭС ф-л "ННЭ")	Вкл./откл. автоматического выключателя фид.№3 ТП-3612А (ГЫП ВВЭК: ТП-3612А, АВ фид.№3)
2	Внеплановое отключение ф.1 ТП-3625Ас.Польно, д/сад №9 Улыбка	17.02.2016 5:10	3 ч 00 мин	3,0	Отключился автоматический выключатель фид.№1 ТП-3625А. Схлест проводов.	Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3625А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№1 в ТП-3625А.
3	Жалобы на низкое напряжение ф.4 ТП-3420А с.Филинское, ул.Большиничная, д.41 и ул.Дачная, д.9	17.02.2016 11:13	1 ч 53 мин	1,9	В пролетах опор №19-21 фид.№4 ТП-3420А провод второй фазы зацепился за газовую трубу, идущую через дорогу.	Отключение в ТП-3420А РУ-0,4кВ фид.№4. Провод снят с трубы и выполнена перетяжка провода в пролетах опор №19-21 фид.№4 ТП-3420А. Фидер введен в работу.
4	Жалобы на искры в проводах на оп.№3 ф.2 ТП-3618А с. Арефино, ул. Первомайская, д.5	20.02.2016 16:50	0 ч 30 мин	0,5	Плохой контакт магистральной ВЛ-0,4кВ и провода перекидки к дому (искры) на оп.№3 фид.№2 ТП-3618А	Отключение в ТП-3618А РУ-0,4кВ фид.№2. Замена прокалывающего зажима на оп.№3. Фидер введен в работу.
5	Внеплановое отключение ф.3 ТП-3215А р.п.Вача ул. Больниничная, д.47	22.02.2016 15:01	1 ч 06 мин	1,1	КЗ перекидки к гаражу на оп.№3 фид.№3 ТП-3215А	Отключение в ТП-3215А РУ-0,4кВ фид.№3. Замена прокалывающего зажима на оп.№3. Фидер введен в работу.
6	Внеплановое отключение ф.2 ТП-4095А с. Елизарово в 9-ти домах по ул. Спортивная	23.02.2016 9:55	2 ч 00 мин	2,0	Сгорела плавкая вставка ПН-2 в РУ-0,4кВ фид.№2 на второй фазе	Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4095А-дефектов не обнаружено. Заменена вставка ПН-2 в ТП-4095А РУ-0,4кВ фид.№2. Фидер введен в работу.

1. В течение февраля 2016 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).

Главный инженер ОАО "ВВЭК"



Д.А.Юнусов